



Bezprostředná hrozba pásu kamenů - pádu vstupu do Edmundovy soutěsky



Napsal uživatel [Tomáš Salov](#) dne 2. 12. 2020 - 10:14

- 369 zobrazení

Pád vyrostlých kamenných věží Edmundovy soutěsky do obce Hřensko počítá s tím, že do dne dnes došlo k pádu zhruba 50 kilogramů třetí čtvrtiny kamene na turistickou stezku. Když menší se od cesty odrazil, poškodil zábradlí a dopadl do řeky Labe u Kamenice.

Pád následně prohlásil místní skalník Správy Národního parku Českého Švýcarska nad turistickou cestou konstatoval erozí silného poškození pásu kamene na turistickou stezku. Blok o objemu zhruba 4 m³, který se posunul směrem do soutěsky, rozpadl se na menší kameny, ale současně nelze vyloučit zářcení bloku jako celku.

Pracovníci stráže přírody město po pádu prvního kamene v terénu označili varovnou informaci a správa informovala obec Hřensko jako vlastníka cesty s doporučením, aby obec cestu pro veřejnost uzavřela, včetně instalace mechanického zábradlí.

V pádu třetího dne pracovníci skalníků odstranili menší kameny, aby pádele jejich nahodilému padání. V závislosti na výsledcích dalšího posouzení stability pak v pádu padání nutnosti bude v lednu příštího roku proveden zkouškový rozpadajícího se skalního bloku.

Správa Národního parku Českého Švýcarska nás varuje vstup do Edmundovy soutěsky z důvodu bezprostředného nebezpečí.



Kámen o hmotnosti cca 50 kg, který spadl počátkem týdne ze svahu Edmundovy soutěsky na cestu, po které když zbradil a skončil v korytu Kamenice. Foto: Pavel Svoboda
Foto aktuality



1 reaction

I like this

1

I'm sad

0

Sekce webu

[NÁVÅÍTÄVNÄK](#)

Source URL:

<https://www.npcs.cz/bezprostredni-hrozba-padu-kamenu-pri-vstupu-do-edmundovy-soutesky>