



Odstranění kamene zachyceného vysokozářeovou bariérou ve Hrájensku



Napsal uživatel [Tomáš Salov](#) dne 15. 2. 2023 - 15:03

- 166 zobrazení

Vysokozářeová bariéra nad Hrájenskem v uplynulých týdnech zachytily uvolněný kámen páskovcová kámen o odhadované hmotnosti zhruba dvou tun. Kámen zachytily bariéra páskovcová nad budovou hotelu Klepáček. Páskovcový blok zlikvidoval pásivzvaný významový specialista ve spolupráci s pracovníky skalního úřetu národního parku. Blok byl pomocí pneumatického kladiva rozebrán na menší kusy, vzniklých sušen pak byla uložena nad svahem tak, aby byl vyloučen opětovný pájd do bariéry. A

Vysokozářeová bariéra instalovaná nad domy a cestami ve Hrájensku v roce 2014 se v uplynulém roce osvědčily zejména v době počasí, kdy chránily stavbu v obci před padajícími hořákami kmeny i kameny různého velikosti. Svou ochrannou funkci do značné míry plnily i nyní, kdy v počasírem destabilizovaných svazích docházelo k pohybům kamenů i pásodlům stromů, jimž počasírem kodil kojenový systém, a to navzdory skutečnosti, že samotná bariéra byly na úpadku míst velkým zdrojem poškozeny. Proto využadují v pářářském období provedení oprav s cílem obnovené pásivodních ochranných parametrů. Rozsah poškození bariéry v celkovém díle měl délku kilometrů v uplynulých týdnech vyhodnocovali specialisté z ČVUT. Na základě jejich posudku bude navrhnut další postup i využit náklady na opravu.

Ve druhém pololetí roku 2023 správa národního parku plánuje také zahájení ochranných těžebníeb počasírem poškozených stromů v bezprostřední blízkosti bariéry. Jejich smysl spočívá ve vyloučení pádu stromů do ochranných plotů. Padající stromy by jejich funkčnost opětovně narušovaly a současně by způsobovaly další náklady na opravu sítí a likvidaci stromů. A



Kámen zachycen ½ ve vysokozátříduvové bariére nad zástavbou obce Hřensko. Foto: Tomáš Salov



Kámen ve vysokozátříduvové bariére nad zástavbou obce Hřensko po rozebrání na menší kusy. Ty byly uloženy do vyšších partií svahu tak, aby nedocházelo k opětnému padání do bariéry. Foto: Tomáš Salov

Â

Foto aktuality



2 reactions

I like this

I'm sad

[Submit](#)

[Reset](#)

Sekce webu

[NÁVÁSTĚVNÍK](#)

Source URL:

<https://www.npcs.cz/odstraneni-kamene-zachyceneho-vysokozatezovou-barierou-ve-hrensku>